

Villa Imperiale del Casale

Lavori di recupero e conservazione della Villa Imperiale del Casale in Piazza Armerina (EN)
Piazza Armerina (EN)

Committente: Alto Commissario della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina

Periodo di Esecuzione Lavori: 2007 - 2012

Importanti scavi attorno al 1950 portarono alla luce l'eccezionale struttura della Villa Romana del Casale. È un esempio eccezionalmente ben conservato con complessa volumetria e vastissima decorazione pavimentale a mosaico risalente al IV secolo d.C., presenta evidenti caratteristiche di abitazione aristocratica e senatoria privata e costituisce il massimo esempio a noi noto dell'arte del mosaico pavimentale.

Iscrizione alla Lista Patrimonio Mondiale Unesco: 1997

Interventi

Il lavoro prevede sei tipologie di interventi per il restauro e la conservazione dei tappeti musivi, dell'*opus sectile* e per la conservazione dell'area del *calidarium*.

Operazioni preliminari al restauro tramite disinfestazione e pulitura.

Restauro delle pavimentazioni in opus sectile, comprensivo delle integrazioni delle lacune e parti mancanti.

Restauro delle pavimentazioni musive, comprensivo delle integrazioni delle lacune con la tecnica "a malta incisa".


Restauro delle pavimentazioni musive.

Manutenzione delle pavimentazioni musive, comprensiva di protettivo finale.

Manutenzione, tramite disinfestazione, pulitura e preconsolidamento, delle superfici;

Si è, inoltre, proceduto con il restauro delle superfici parietali originarie, interne ed esterne, che presentavano finiture dipinte, policrome o monocrome, in stucco con modanature a rilievo, con lastre marmoree di rivestimento e con il restauro di elementi marmorei (colonne, basi, capitelli, decorazioni), confinati o privi di coperture.

La filtrazione della luce solare, operata dalla precedente copertura in perspex, provocava una alterazione dei rapporti cromatici della luce entrante conferendo ai mosaici un aspetto opaco esaltando l'effetto negativo prodotto dai sali cristallizzati. Si è, di conseguenza, realizzata una copertura opaca in legno e acciaio, opportunamente coibentata in grado di superare i problemi fisico-tecnici e strutturali, permettendo di ridurre l'attuale squilibrio dei parametri termigrometrici interni e migliorare l'aspetto dell'ambiente visivo.



1 - Gli esterni




2 - Gli esterni



3 - Il restauro dei mosaici



4 - Nuova copertura




Villa Imperiale del Casale



1 - Le nuove coperture



2 - Le nuove coperture



3 - Le nuove coperture



4 - Le nuove coperture



5 - Le nuove coperture



6 - Le nuove coperture

Villa Imperiale del Casale

